

Sidebekkenes betydning for lakseparr, og erfaringer med restaurering av kulverter i Tanavassdraget

Jaakko Erkinaro
Natural Resources Institute Finland (Luke)




Teno Finnish
Tana Norwegian
Deatnu Sámi





16 386 km²

170 m³/s (max. 2-3000)


~ 1200 km accessible





Ungfisk av laks (lakseparr)

**Lakseparr (fra 1+) vandrer
fra gyteområdene bekker**




Habitat karakteristikker


Tanaelva

- Open, med lite skygge
- Relativt homogent substrat
- Stilleflytende
- Store sandområder

Habitat karakteristikk




Bekker



- Skyggelagt av kantvegetasjon
- Diversitet i bunnsubstrat
- Relativt stabile bunnforhold






Vanntemperatur (2009)

Temperaturen er høyere i selve Tanaelva enn i de sidebekkene gjennom sesongen. Forskjeller opp til 6 °C.

Dette indikerer at vi kan forvente høyere vekst i selve Tanaelva.

Hvorfor gjennomfører fiskene disse omfattende vandringene til et kaldere sted?




Bentisk mattilgang

Små bekker: Høy bentisk diversitet, mange store bentiske arter (døgnfluer, steinfluer, vårfluer)




Hovedelva: Lav tetthet, lav tetthet, dominert av fjærmyggglarver.





Tilgjengelig drift

Prøvetaking fra august






**Studier av
ungfiskens
vandring opp
bekkene (2007-
2009)**

Lakseparer ble
merket med pit-
merker, og passering
ut og inn av bekker
registrert med både
faste og håndholdte
antennar

Migrasjon til lakseparr opp i små bekker

- Vandringer kan være betydelig, opp til 10-15 km
- Flere kilometer i en rekke bekker
 - bidrar med betydelige produksjonsområder i elvesystemet
 - betydelig produksjon av smolt, opp til 1 – 1.5 smolts/100m²

Størrelse (lengde) til lakseparr i selve Tanaelva og sidebekkene






Hindrer veiene tilgangen på
oppvekstområder i bekkene ?



I perioden 2000-2005 ble 12 kulverter utbedret for å gjøre en større del av bekker tilgjengelig for vandrende fisk.





- Utvidet distribusjonsområde for lakseparr i en del bekker
- Tar i bruk bekken (kolonisering) 2-3 år etter restaureringen
- Totalt er ca. 1 km nytt produksjonsområdet blitt gjort tilgjengelig fordelt på 7 bekker.
- I de fleste bekkene var det naturlige vandringshinder relativt nært veien (oversiden).

Vuolit Boratbokcájohka lower branch (restored 2003)

Site	1988	1991	1995	2003	2004	2005	2007	2010
1	27	-	-	53	29	31	43	38
2	-	-	22	35	-	-	-	-
3	0	-	-	0	0	4	5	8

Vuolit Boratbokcájohka upper branch (restored 2001)

Site	1988	1991	1995	2003	2004	2005	2007	2010
1	35	42	27	41	33	40	26	28
2	5	3	5	8	2	4	4	8
3	-	-	-	0	0	0	3	3

Bajit Boratbokcájohka (restored 2004)

Site	1988	1991	1995	2003	2004	2005	2007	2010
1	36	40	39	50	44	42	52	66
2	-	-	-	74	53	41	64	43
3	0	0	0	1	0	0	1	4
4	-	0	0	0	0	0	0	0

Vuolit Beasšnjeará (restored 2000)

Site	1987	2003	2004	2005	2010
1	45	34	36	20	36
2	27	43	-	-	40
3	0	13	19	21	15
4	-	0	0	0	6

Bajit Beasšnjeará (restored 2000)

Site	1988	2003	2004	2005	2010
1	36	48	39	48	42
2	-	31	45	46	35
3	0	87	262	87	87
4	-	0	0	0	0

Junttejohka (restored 2000)

Site	1988	1991	2003	2004	2005	2010
1	41	50	53	39	42	51
2	-	-	52	-	-	-
3	1	0	14	11	21	7
4	-	0	0	0	0	0


Juovnnitjohka (restored 2002)

Site	1991	2004	2005	2007	2010
1	13	20	9	15	7
2	0	0	1	1	4



Undersøkelser på norsk side av vassdraget

1. Forundersøkelser av bekker som skal utbedres
2. Oppfølging av bekker som allerede er utbedret
3. Ny vurdering av bekker som ble kartlagt ved årtusenskiftet



Vurdering – skala


- *** Utbedringsobjekt med stort potensiale.
- ** Utbedringsobjekt med lite potensiale
- * Utbedringsobjekt med usikkert potensiale
- + Objekt uten utbedringsbehov
- Ikke utbedringsobjekt pga andre naturlige hindre, for lite vann, for bratt eller for dårlig strekning tilgjengelig ovenfor veien

Lišmajohka




Stasjon	Lisma 1	Lisma 2	Lisma 3	Lisma 4
Dato	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017	06.09.2017
Ca. areal	40	20	40	45
Habitat	GG/Sa/S(10-30)	GG/G/S(10-20)/Sa	GG/S(10-20)/G/Sa	S(10-20)/G/Sa
Habitatfordeling	50/30/20	60/20/10/10	60/20/15/5	70/30/10
Strøm	S	L/M	S/(M)	S/(M)
Dyp	5-30	5-20	5-40	10-30
Begroing	0	0/1	0/(1)	1
Fangst laks 0+	8	0	0	0
Fangst eldre laks	4	12	0	0
Ørret	1	3	1	0
Ørret 0+	0	2	4	4

Vuohppejohka




Álletjohka

Det ble bygd opp en terskel på nedsiden av kulverten (Polmakveien) i 2013, og en brønndam lenger opp i lia ble fjernet. På oversiden av veien registrerte vi både lakseparr (115-125 mm) og ørret (42-46 mm).



Dordnejohka



Acknowledgements:

Morten Falkegård
Panu Orell
Eero Niemelä
Juha-Pekka Vähä
Heikki Erkinaro
et al.

